

WYCENA Nr: 1695/28/06/2026

z dnia: 2026/06/28

Wykonawca wyceny : mgr inż. Sławomir Wiszenko

Właściciel: Powiatowy Zarząd Dróg

Adres: ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

Zadanie: określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Marka: SKODA

Model pojazdu: Roomster 1.4 MR`11 E5

Wersja: Active

VIN: T M B N C 2 5 J 3 C 7 0 1 6 6 1 8

Nr rejestracyjny: NOE77EA

Nr IE / ID: 034-01968 / 122052

Rok produkcji: 2011



Data pierwszej rejestracji 2011/10/07

Wskazanie drogomierza 181509 km

Okres eksploatacji pojazdu (11/10/07-26/06/28) 177 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) SREBRNY

Dop. masa całkow. 1665 kg

Rodzaj nadwozia minivan 5 drzwiowy

Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika 1390 ccm / 63kW (86KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2011.11-2012.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	10	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
3	Immobilizer	11	System p/poślizgowy MSR
4	Kolumna kierownicy regulowana	12	System pokolizyjny ACS
5	Poduszka powietrzna kierowcy	13	System wspomagania nagłego hamowania
6	Poduszka powietrzna pasażera	14	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
7	Poduszki powietrzne boczne przednie	15	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Siedzenia tylne VarioFlex		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt. Przygotowanie do montażu radia Głośniki 4 szt.		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - tył	81
2	+ Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)	563
3	Klimatyzacja manualna Climatic	490
4	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3 + złącze AUX IN	114

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	POINT S 185/60 R15 84H SUMMERSTAR 2 TL	7,0	24
Przednie prawe:	POINT S 185/60 R15 84H SUMMERSTAR 2 TL	7,0	24
Tylne lewe:	POINT S 185/60 R15 84H SUMMERSTAR 2 TL	7,0	24
Tylne prawe:	POINT S 185/60 R15 84H SUMMERSTAR 2 TL	7,0	24

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

W wyniku przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2026r. wizji lokalnej określono stan techniczny pojazdu jako przeciętny.

Nadwozie skorodowane. Elementy stałe nadwozia skorodowane w stopniu kwalifikującym do wymiany:

- błotnik tylny prawy,
- próg prawy,
- błotnik tylny lewy,
- próg lewy,

Wyposażenie nadwozia standardowe, w stanie przeciętnym.

Wnętrze pojazdu zaniedbane.

Ogumienie w stanie dobrym.

Silnik - praca silnika równa, cicha. Nie stwierdzono rozszczelnień skutkujących wyciekami płynów eksploatacyjnych.

Instalacja gazowa.

Układ napędowy - nieprawidłowości nie stwierdzono.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (181 mies.)	13 200 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 248 PLN
Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.	
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	266 PLN
Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2011/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.	
KOREKTA ZA PRZEBIEG	465 PLN
Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 201 300 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 19 791 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 3,17%.	
KOREKTA ZA OGUMIENIE	242 PLN
Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.	
KOREKTY RÓŻNE	- 7 588 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 758
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
<i>W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.</i>		
Korozja elementów nadwozia	-45,0	-6 830
<i>Stopień uszkodzenia pojazdu ma wpływ na jego wartość rynkową. W przypadku pojazdów ze znaczną degradacją nadwozia, spowodowaną korozją perforacyjną, należy rozważyć zasadność naprawy, która najczęściej jest ekonomicznie nieuzasadniona.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

7800 PLN

(słownie: siedem tysięcy osiemset złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1695/28/06/2026

z dnia: 2026/06/28

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2011

Model: Roomster 1.4 MR`11 E5

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: NOE77EA

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_8186



IMG_8187



IMG_8192



IMG_8193



IMG_8196




IMG_8200



IMG_8188



IMG_8189



IMG_8190



IMG_8191



IMG_8198



IMG_8201



IMG_8195



IMG_8197



IMG_8199



IMG_8203



IMG_8205



IMG_8207